

	Allegato 3
	Documentazione Fotografica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO n° 1: Vista esterna. Prospetto principale su via Acquicella. Ingresso immobile dal civico n. 177.



FOTO n° 2: Vista esterna. Prospetto su Via Acquicella.



FOTO n° 3: Vista esterna. Ingresso immobile.



FOTO n° 4-5: Vista esterna – individuazione globale dell’edificio a cui appartiene l’immobile (vedi riquadro in rosso) - Prospetto su via Acquicella – Acquisizione da Google Maps.



FOTO n° 6: Vista aerea – individuazione dell’edificio a cui appartiene l’immobile – Acquisizione da Google Maps.



FOTO n° 7-8: Vista interna. – Locale principale, prospiciente la strada e porta di ingresso. Particolare della copertura.



FOTO n° 9: Vista interna. Locale principale.



FOTO n° 10: Vista interna. Accesso al vano sul retro.



FOTO n° 11: Vista interna. Locale principale (composto da due vani).



FOTO n° 12: Vista interna. Particolare della copertura – Stato di ammaloramento degli intonaci.



FOTO n° 13: Vista interna. Locale di servizio sul retro.



FOTO n° 14: Vista interna. Copertura del locale sul retro. Stato degli intonaci.



FOTO n° 15: Vista interna. Bagno.

